



ELECTRO SUR ESTE ATIENDE EMERGENCIAS EN LA CONVENCION

Las persistentes precipitaciones pluviales que vienen azotando la región, vienen provocando bruscos cambios climáticos que están afectando seriamente las provincias del Cusco.

El día martes 16 de febrero a las 05:00 horas de la mañana, se produjo un aluvión provocando un deslizamiento de lodo y piedras que arrasó con una escuela, chacras de frutales, caminos comunales y viviendas en el sector de Chaupimayo B en La Convención; esto provoco el desembalse del rio San Juan que desemboca en el rio Sambaray.

Otro de los sectores afectados fue Quillabamba, a donde el huaico llegó hasta el sector de Sambaray, provocando serios daños en el balneario del mismo nombre, desapareciendo cuatro volquetes del municipio convenciano.

El lugar más afectado es el poblado de Chaupimayo B en La Convención, donde una Subestación de Distribución (SED) de Electro Sur Este fue afectada; el agua y lodo colapsaron dicha Subestación eléctrica derribando postes de baja tensión los cuales colapsaron provocando así el corte intempestivo del suministro de energía eléctrica.

Inmediatamente la compañía electricista destacó grupos de emergencia para reparar las fallas presentadas, logrando restablecer el servicio eléctrico en todas las zonas afectadas.

La Gerencia General de Electro Sur Este ha puesto en marcha el plan de contingencia en La Convención para estos casos, disponiendo el traslado de grupos de emergencia para atender con la celeridad estos desafíos de la naturaleza.



Sector de Chaupimayo B, provincia de La Convención, después del huaico que se origino por el embalse en la parte alta del rio San Juan que desemboca en el rio Sambaray.